TECHNISCHES DATENBLATT

HEX'AG

Biologisch abbaubares Graffiti-Reinigungsmittel, speziell für die Reinigung von graffitibeständigen Folien. HEX'AG kann auch die meisten HEXIS-Kunststofffolien (außer PET-Folien) aufweichen, um somit deren Ablösen zu erleichtern.

ZUSAMMENSETZUNG:

- Dibasischer Ester.

FLÜSSIGKEITSEIGENSCHAFTEN:

- Hellgrüne Flüssigkeit.

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Verwendung bei Umgebungstemperatur.
- Zur Sicherheit nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
- Als Vorsichtsmaßnahme sind chemikalienbeständige Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

- Im Vorfeld ist auf einer kleinen, nicht sichtbaren Fläche zu testen, ob das Hex'AG-Produkt mit dem Untergrund kompatibel ist. Hex'AG auf die zu bearbeitende Oberfläche aufbringen und etwa 5 Minuten einwirken lassen. Es ist sicherzustellen, dass der Untergrund nicht beschädigt wird.

Vorsicht: Das Produkt kann Kunststoffdichtungen, Lacke und Farben angreifen.

- Zur Reinigung der Anti-Graffiti-Folien ist folgendermaßen vorzugehen:
  1- Die mit Graffiti beschmierte Folienfläche ist mit dem Hex'AG-Reinigungsmittel zu benetzen. Dazu ist ein sauberes Tuch, das mit einer ausreichenden Menge an Hex'AG getränkt ist, zu verwenden. Das Hex'AG-Produkt kann auch direkt (mit Hilfe des PULVERISAT-Zerstäubers) auf die zu reinigende Fläche gesprüht werden.
  2- Hex'AG etwa 5 Minuten einwirken lassen. Wenn die behandelte Oberfläche während dieser Zeit trocknet, ist der vorherige Arbeitsschritt (Nr. 1) zu wiederholen.
  3- Anschließend mit einem Tuch abreiben bis alle Graffiti-Rückstände entfernt sind.
  4- Bei verbleibenden Spuren der Sprühfarbe auf der Folie sind die Arbeitsschritte 1 bis 3 zu wiederholen, bis diese Rückstände vollständig von der Folie entfernt wurden.
  5- Zu guter Letzt kann die Reinigung mit Alkohol oder einem Entfettungsmittel wie Hexis'O intensiviert werden.

- Zum vereinfachten Ablösen der Kunststofffolien (außer PET-Folien) ist folgendermaßen vorzugehen:
  1- Die abzulösende Folie ist dazu mit Hilfe eines sauberen Tuches, das mit einer ausreichenden Menge an Hex'AG getränkt ist, zu benetzen.

Das Produkt muss gleichmäßig und in ausreichender Menge aufgetragen werden, aber so, dass es nicht tropft.

2- Hex'AG etwa 15 bis 30 Minuten einwirken lassen.

Die Wartezeit hängt von mehreren Faktoren, wie der Dicke der abzulösenden Folien, deren Zustand sowie der Umgebungstemperatur ab.

3- Die Folie ist wie in den Verarbeitungsanleitungen beschrieben abzulösen.

Folie + Kleber sind in einem Arbeitsgang zu entfernen. Gegebenenfalls das Produkt noch einige Minuten einwirken lassen.

4- Der Untergrund ist gründlich mit Alkohol oder einem Entfettungsmittel wie Hexis'O abzuspülen.

LAGERUNG:

- Der Behälter ist gut verschlossen an einem kühlen und belüfteten Ort aufzubewahren. Von Flammen oder Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

  Lagerfähigkeit: 1 Jahr bei Lagerung in ungeöffneter Originalverpackung.

HINWEIS:
Angesichts der großen Vielfalt an Untergründen und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen.
Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com.aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.