



FICHE TECHNIQUE FLEX IMN UFLEXMAXI

Film polyuréthane de 85 microns, réalisé en phase aqueuse, exempt de tout type de solvants, blanc opaque, fin et élastique, adapté pour des applications sur coton, polyester (sauf Softshell). Spécialement adapté à la réalisation de logos ou images de taille moyenne à grande. Aspect mat.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Valeur indicative

- Epaisseur (µm) : 85
- Bonne adhésion sur coton, polyester.

Pour tout autre tissu : faire un essai de résistance du tissu à la température de presse et faire un essai de compatibilité de l'UFlexMaxi avec le tissu.

COMPATIBILITES GENERALES DES IMPRIMANTES :

	Solvant	Eco-Solvant	Latex
UFLEXMAXI	✓	✓	✓

PROTECTEUR :

- Dorsale polyester 100 µm.

GUIDE D'UTILISATION :

- Ne pas utiliser l'UFLEXMAXI sur les tissus Softshell.
- Imprimer l'image en positif.

Pour une impression chargée en encre, il est conseillé de laisser sécher 24 heures au minimum avant de procéder à la découpe.

- Découper et écheniller.
 - Taille minimum des découpes (zones non imprimées ou zones imprimées parfaitement sèches (24 heures de séchage minimum)) : 1,5 cm (hauteur de lettre).
 - Echeniller juste après la découpe. La réalisation de découpes dans une zone fortement chargée en encre et non séchée sera difficile.
- Appliquer de préférence sur un tissu préalablement lavé.
- Effectuer le transfert à l'aide d'un des films de transfert HEX960 ou HEX860 :
 - Appliquer le tape sur l'UFlexMaxi à l'aide d'une raclette, en appuyant fortement.
 - Séparer le tape du liner.

- Préchauffer la presse et le textile avant l'application.
- Température et temps de pressage indicatifs en fonction du tissu :
 - 160 °C pendant 20 secondes sur du coton.

Dans tous les cas, réaliser toujours un essai préalable, afin d'ajuster au mieux vos conditions de pressage, avant la réalisation de grandes séries.

- Lorsque le film est encore chaud, retirer, avec précaution le film de transfert.
- Terminer le travail de la façon suivante : placer une feuille de protection TEFLEX, ou un papier sulfurisé, ou siliconé, sur la surface du graphisme, et presser le tout pendant 5 secondes, aux températures indiquées ci-dessus.
- Après pressage, attendre 24 heures minimum avant de laver.
- Lavage sur l'envers à 60 °C maximum avec des produits sans javel.
- Séchage du textile au sèche-linge interdit.
- Repasser le textile à l'envers.

RECOMMANDATIONS D'USAGE :

- L'usage d'adoucissant est déconseillé car il peut provoquer une altération de l'adhésion du flex sur le tissu.
- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application de UFlexMaxi, vous reporter à la fiche pratique PRINTFLEX dans votre Espace Pro / Fiches de pose sur le site www.hexis-graphics.com.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant utilisation) :
1 an lorsque stocké non ouvert dans son emballage d'origine à une température comprise entre 15 °C et 25 °C et entre 30 % et 70 % d'humidité relative.

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage.

Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.