



# METALCUT

## DESCRIPTION DU PRODUIT :

Film polyuréthane de 50 microns, adapté pour des applications à chaud sur coton, polyester et mélanges. Aspect métallique brillant.

## CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

- Epaisseur (film + adhésif) (valeur indicative)  
**50 µm**

## PROTECTEUR :

- Dorsale polyester non adhésif de 110 µm d'épaisseur.

## GUIDE D'APPLICATION FLEX :

- Bonne adhésion sur coton, polyester et mélanges.

*Pour tout autre tissu, faire un essai de résistance à la température de presse et de compatibilité avec le METALCUT.*



Découpe et Échenillage

- **Découper une image en miroir.**
- **Echeniller après la découpe.**

- Préchauffer la presse et le textile avant l'application :  
**150 °C pendant 3 secondes.**

*La préchauffe est nécessaire pour les textiles ayant tendance à rétrécir lors du pressage à chaud.*



Température de pressage  
**150 °C**



Temps de pressage  
**8 secondes**

- Enlever délicatement le protecteur (dorsale) après le passage sous la presse :



Retrait du protecteur  
**à froid**

- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application du METALCUT, vous reporter à sa fiche pratique dans votre Espace Pro / Fiches de Pose du site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).

- Pour réaliser un effet satiné ou structuré sur le METALCUT, poser un papier sulfuré ou un maillage type FILFLEX à la surface du film puis presser une nouvelle fois.



Température de repressage  
**150 °C**



Temps de repressage  
**8 secondes**

Après pressage, attendre **24 heures minimum** avant de laver.



Température de lavage  
**60 °C maximum**



Conditions de lavage  
**avec des produits sans javel sur un programme de lavage inférieur à 50 minutes. Lavage à la main recommandé.**



Conditions de séchage  
**Séchage du textile au sèche-linge interdit.**



Conditions de repassage  
**Repasser à l'envers.**

## STOCKAGE :



Temps de stockage avant utilisation  
**1 an**



Température de stockage  
**+15 °C et +25 °C**



Taux d'humidité pour le stockage  
**entre 30 % et 70 % d'humidité relative**



Mode de stockage avant utilisation  
**dans son emballage d'origine non ouvert**

## REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).