



PRODOTTO COMPATIBILE AL 100%
CON I FILM HEXIS SKINTAC LUCIDI

SHAG SHINE



Questa crema lucidante ad azione rapida semplifica la manutenzione ordinaria dei film SKINTAC lucidi e ne aumenta la resistenza all'usura.

Si applica facilmente a tempi record (circa mezz'ora), protegge efficacemente la superficie ricoperta dalle aggressioni esterne e conferisce un effetto idrorepellente unico.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Lavare prima il veicolo e asciugarlo.

Per superfici moderatamente sporche, è possibile utilizzare il prodotto SHAG RELOAD.

- Prima dell'uso, agitare il flacone.
- Applicare su superfici fredde o tiepide.
- Versare il SHAG SHINE su un panno pulito, morbido e leggermente bagnato.
- Applicare il SHAG SHINE con un movimento circolare sulla superficie da trattare al fine di rafforzare l'effetto idrorepellente.
- Trattare un elemento alla volta (per esempio il parafrangente).
- Strofinare con un panno pulito fino a ottenere un effetto lucido.
- Se le macchie persistono, ripetere la pulizia con un panno morbido e leggermente umido.
- Trattare il resto del veicolo sezione per sezione.

SUGGERIMENTI

- Applicando regolarmente il SHAG SHINE alle superfici lucide, potrai rafforzare lo strato protettivo della pellicola e garantire la lucentezza dei film SHAG.



NOTE:
Prima di utilizzare il prodotto, l'utente deve accertarsi che il prodotto e la superficie da trattare siano compatibili. Tutte le informazioni non costituiscono un fattore di garanzia intangibile. Il venditore declina ogni responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutte le specifiche sono automaticamente aggiornate sul nostro sito www.hexis-graphics.com.

COMPOSIZIONE

Contiene idrocarburi C10-C13



CARATTERISTICHE

Aspetto: crema
Colore: biancastro
Densità: 0,95 - 1,05
Viscosità (20 °C): 7000-12000 cps

PRECAUZIONI

Consultare la scheda di sicurezza reperibile su richiesta.
Utilizzare e conservare in un'area pulita, asciutta e ben ventilata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

STOCCAGGIO

Tenere lontano dalla luce del sole e non esporre a temperature superiori a +50 °C